


#### **4° FASE**

Zona accoglienza con chiostro e servizi igienici lato campanile.

Creazione di zona percorso museale con esposizione protetta delle preziosità e delle opere d' arte del Santuario con relativi pannelli esplicativi.



**Note:** la parrocchia grazie a recenti offerte e risparmi degli anni precedenti (con però spese onerose sostenute per manutenzione impianto campane e impianto acustico Santuario; rifacimento tetto Chiesetta e campetto Saline) ha una copertura fino al dicembre 2015 di € 370.000.

Le spese ordinarie annuali sono in media di circa € 75.000

La parrocchia ha fatto richiesta del finanziamento CEI tramite la Curia ma essendo il tempo di attesa di almeno 7 anni si è deciso di non aspettare per le fasi più urgenti.

Si chiederà quindi il finanziamento per le fasi tre e quattro.

Per sostenere ancora la parrocchia utilizziamo le vie ordinarie (offerte, raccolte straordinarie, raccolte in occasione di feste).

Per informazioni o per lasciare offerte in modo straordinario telefonare allo 0185-303671 o rivolgersi presso la segreteria parrocchiale dalla Chiesetta delle Saline dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.

### **COSTO COMPLESSIVO**

**1° FASE** - € 343.402,99 + IVA al 10% di € 34.340,30 + direzione lavori e sicurezza € 13.125  
Totale: € 390.868, 29

**2° FASE** - € 71.000 (parafulmine ed impianto elettrico) + € 15.000 (impianto idraulico) **escluso IVA ed opere murarie**

**3° FASE** - In fase di progettazione

**4° FASE** - In fase di progettazione

Parrocchia S. Maria e S. Biagio di Bacezza in Chiavari

## **Il Santuario di N.S. dell'Ulivo Bacezza**



*Una testimonianza di Fede, Arte e Storia da conoscere e custodire*




*Dal ritrovamento del quadro mariano nel 936 ad oggi  
I restauri avviati e i progetti futuri  
per la valorizzazione del complesso monumentale*

(a cura dell'Architetto Osvaldo Garbarino)

## Situazione di degrado esterno...



Analisi del DEGRADO		
Simbolo	Cost. (M)	Descrizione degrado
3.9		sfregiatura
3.10		distacchi
3.11		efflorescenze
3.2		svuotizzazione
3.12		invenzione sul superfici
3.18		macchie
2.2		perdita strato di colore
2.2		degrado lastre copertura





... e interno



## 1° FASE

Manutenzione straordinaria e restauro conservativo di tetti, intonaci e stucchi esterni di tutta la chiesa, del campanile e dei locali abitativi

TIPOLOGIE DI INTERVENTO	
Simbolo	N° zona
5.1	5.1
4.2	4.2
3.2	3.2
3.5.1	3.5.1
3.5.2	3.5.2
4.1	4.1
4.2	4.2
5.1	5.1
5.2	5.2



## 3° FASE

- Rinnovo dell'appartamento sopra la sacrestia per uso accoglienza ospiti e gruppi
- Rinnovo locali piano terra con cucina e salone
- Rifacimento giardino esterno



## 2° FASE

Rifacimento dell'impianto e del quadro elettrico, nuovo impianto parafulmine e di messa a terra, riordino di tutte le utenze di riscaldamento e tubature acqua

